



건설현장 화재 위험 이렇게 관리하세요!

가연물 관리



작업시작 전 가연물의
제거·폐지·차단을 확인해주세요.



가스 분진 누출 여부를
측정해주세요.



가연성 가스·분진 제거 후 공기로
치환하는 등 가연물 제거 안전대책을
지켜주세요.

점화원 관리



스티로폼 등 타기 쉬운 물질, 인화성
물질 근처 화기작업을 금지해주세요.



작업 전 안전점검 및 화기작업허가를
철저히 감독해주세요.



산소와 점화원은 제거가 불가능하므로
가연물을 집중관리 해주세요.
[격리, 제거, 방호]