

석면비산측정 결과보고서

◎ 공 사 명 : 용문중학교 교사 석면 해체공사에 따른 석면농도 측정

◎ 위 치 : 경북 예천군 용문면 상금시장길 45-2 용문중학교



경북 안동시 서후면 풍산태사로 2671 / TEL:054-842-9954 / FAX:054-841-9958
대구지방고용노동청안동지청 제 2016-120004호 E-mail : asd73020@naver.com

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제 출 인	상호(대표자)	용문중학교		사업자등록번호	512-83-01581		
	주 소	경북 예천군 용문면 상금시장길 45-2 용문중학교 (전화번호: 054-655-8585)					
석면해체· 제거 사업장	건물명	용문중학교		위 치	경북 예천군 용문면 상금시장길 45-2		
	연면적(㎡)	2,245.72		작업기간	2023년 1월 13일 ~ 2월 5일		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)]			651.06 ㎡			
측정기관	대표자	김 희 진		사업자등록번호	508-81-26065		
	주 소	경북 안동시 서후면 풍산태사로 2671					
	측정자/분석자	배일직 / 정윤태					
측정 결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
			별첨1.참조				
측정 지점		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고	
		별첨2.참조					
		측정 시작 시간:		측정 종료 시간:			
		측정 시작 시간:		측정 종료 시간:			

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2023년 1월 31일

제출인(대표자)

용문중학교



예천군수 귀하

별첨1. 측정결과

측정일자		2023년 01월 30일				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/min)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	LX40A/1ea	11.01	10:50 ~ 14:50	0.002	-
#2	부지경계선2	LX40A/1ea	11.03	10:52 ~ 14:52	0.001	-
#3	부지경계선3	LX40A/1ea	10.93	10:55 ~ 14:55	0.001	-
#4	부지경계선4	LX40A/1ea	10.85	10:58 ~ 14:58	0.002	-
#5	위생설비 입구	LX40A/1ea	11.58	11:05 ~ 11:47	0.001	-
#6	음압기 배출구1	LX40A/1ea	11.72	11:07 ~ 11:49	0.002	-
#7	음압기 배출구2	LX40A/1ea	11.42	11:09 ~ 11:51	0.002	-
#8	음압기 배출구3	LX40A/1ea	11.45	11:10 ~ 11:52	0.001	-
#9	작업장 주변	LX40A/1ea	11.19	11:20 ~ 13:20	0.002	-
#10	음압기 배출구4	LX40A/1ea	11.65	11:25 ~ 12:07	0.002	-
#11	음압기 배출구5	LX40A/1ea	11.46	11:27 ~ 12:09	0.002	-

-분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.

-노동부 노출기준 : 0.01 f/cc

-본 사는 노동부지정(제 2016-120004호) 석면조사분석기관입니다.

-본 분석결과서는 법적으로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

-시료는 별도의 통보가 없는 한, 30일 이내에 폐기처분 됩니다.


측정기관 : (주)지지석면연구소




별첨2. 측정지점사진<개별 석면해체 작업장의 시료채취 지점>

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선1			
	측정시작시간 : 10:50	측정종료시간 : 14:50	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선2			
	측정시작시간 : 10:52	측정종료시간 : 14:52	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선3			
	측정시작시간 : 10:55	측정종료시간 : 14:55	
부지경계선4	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
부지경계선4			
	측정시작시간 : 10:58	측정종료시간 : 14:58	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
위생설비 입구			
	측정시작시간 : 11:05	측정종료시간 : 11:47	

별첨2. 측정지점사진<개별 석면해체 작업장의 시료채취 지점>

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
음압기 배출 구1	 측정시작시간 : 11:07	 측정종료시간 : 11:49	
음압기 배출 구2	 측정시작시간 : 11:09	 측정종료시간 : 11:51	
음압기 배출 구3	 측정시작시간 : 11:10	 측정종료시간 : 11:52	
작업장 주변	 측정시작시간 : 11:20	 측정종료시간 : 13:20	
음압기 배출 구4	 측정시작시간 : 11:25	 측정종료시간 : 12:07	

별첨2. 측정지점사진<개별 석면해체 작업장의 시료채취 지점>

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
음압기 배출 구5			
	측정시작시간 : 11:27	측정종료시간 : 12:09	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비 고
	측정시작시간 :	측정종료시간 :	