

1.검체 내용

제 목	[예천] 9월 수도꼭지 일반관				
의 퇴 자	심주현	접수번호	24-106495외 10건	검사의뢰분야	공급과정 (법정)
접수일자	2024-09-09	의뢰근거			

2.검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장 /샘명	채수장소	채수장소주소
1	24-106495	수도꼭지 (월간)일반)			36820 경상북도 예천군 예천읍 맛고을길 61노하리 문화쉼터
2	24-106496	수도꼭지 (월간)일반)			36830 경상북도 예천군 예천읍 용정길 45청북 2리 노인회관
3	24-106497	수도꼭지 (월간)일반)			36815 경상북도 예천군 보문면 미호길 148보문면 복지회관
4	24-106498	수도꼭지 (월간)일반)			36839 경상북도 예천군 유천면 밤고개길 85-1밤고개길 노인회관
5	24-106499	수도꼭지 (월간)일반)			36838 경상북도 예천군 유천면 송전길 1-1송전 경로당
6	24-106500	수도꼭지 (월간)일반)			36861 경상북도 예천군 풍양면 하풍길 56-7하풍리 경로당
7	24-106501	수도꼭지 (월간)일반)			36807 경상북도 예천군 감천면 자봉길 30진평 2리 경로당
8	24-106502	수도꼭지 (월간)일반)			36851 경상북도 예천군 지보면 수월 1길 32수동 경로당
9	24-106503	수도꼭지 (월간)일반)			36856 경상북도 예천군 용궁면 덕계 1길 82덕계 마을회관
10	24-106504	수도꼭지 (월간)일반)			36856 경상북도 예천군 용궁면 송암길 78송암 1리 노인회관
11	24-106505	수도꼭지 (월간)일반)			36849 경상북도 예천군 호명면 도청대로 19호명 119센터

3.검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호	24-106495	24-106496	24-106497	24-106498
			채수장소				
			부가정보	노하리 문화쉼터	청북 2리 노인회관	보문면 복지회관	밤고개길 노인회관
			채수일자	2024-09-03	2024-09-03	2024-09-03	2024-09-03
			판 정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389
 물환경센터장 유상준 기술책임자 김경옥 담당 김경옥

먹는물

순번	시험항목	단위	접수번호	24-106495	24-106496	24-106497	24-106498
			채수장소				
			부가정보	노하리 문화센터	청북 2리 노인회관	보문면 복지회관	밤고개길 노인회관
			채수일자	2024-09-03	2024-09-03	2024-09-03	2024-09-03
			판 정	적합	적합	적합	적합
4	잔류염소	mg /L	4.0 이하	1.26	1.33	0.74	1.04

순번	시험항목	단위	접수번호	24-106499	24-106500	24-106501	24-106502
			채수장소				
			부가정보	송전 경로당	하풍리 경로당	진평 2리 경로당	수동 경로당 (안동정수)
			채수일자	2024-09-03	2024-09-04	2024-09-03	2024-09-03
			판 정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.89	0.64	0.55	0.38

순번	시험항목	단위	접수번호	24-106503	24-106504	24-106505	
			채수장소				
			부가정보	덕계 마을회관 (안동 정수)	송암 1리 마을회관 (안동 정수)	호명 119센터 (안동정수)	
			채수일자	2024-09-03	2024-09-03	2024-09-03	
			판 정	적합	적합	적합	
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	-
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	-
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	-
4	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.12	0.59	0.90	-



한국수자원공사
Korea Water Resources Corporation

검사성적서

성적서번호

24-106495외 10건

페이지

3/3

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389
물환경센터장 유상준 기술책임자 김경옥 담당 김경옥

먹는물

2024년 10월 02일

낙동강유역관리처장

