

1.검체 내용

제 목	[예천] 10월 수도꼭지 노후관				
의 퇴 자	심주현	접수번호	24-107598외 4건	검사의뢰분야	공급과정 (법정)
접수일자	2024-10-11	의뢰근거			

2.검체 세부내용

순번	접수번호	검체명	정수장 /샘명	채수장소	채수장소주소
1	24-107598	수도꼭지 (월간)(노후)			36829 경상북도 예천군 예천읍 중앙로 71-5예천군 새마을지회
2	24-107599	수도꼭지 (월간)(노후)			36837 경상북도 예천군 용문면 큰맛길길 41대제리 마을회관
3	24-107600	수도꼭지 (월간)(노후)			36865 경상북도 예천군 풍양면 상풍로 1234-8들마 마을회관
4	24-107601	수도꼭지 (월간)(노후)			36810 경상북도 예천군 감천면 포리 2길 28포리 1리 경로당
5	24-107602	수도꼭지 (월간)(노후)			36853 경상북도 예천군 지보면 지보로 175-12마전 1리 경로당

3.검사결과

순번	시험항목	단위	접수번호	24-107598	24-107599	24-107600	24-107601
			채수장소				
			부가정보	예천군 새마을지회	대제리 마을회관	들마 마을회관	포 1리회관
			채수일자	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-08
			판 정	적합	적합	적합	적합
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	0	0	0
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
5	잔류염소	mg /L	4.0 이하	1.25	0.75	0.63	0.75
6	구리 (Cu)	mg /L	1 이하	불검출	0.009	불검출	0.005
7	아연	mg /L	3 이하	0.006	0.032	0.005	0.035
8	염소이온	mg /L	250 이하	7.7	7.3	16.9	7.2
9	철	mg /L	0.3 이하	불검출	불검출	불검출	불검출

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389
물환경센터장 유상준 기술책임자 김경옥 담당 김경옥

먹는물

순번	시험항목	단위	접수번호	24-107598	24-107599	24-107600	24-107601
			채수장소				
			부가정보	예천군 새마을지회	대제리 마을회관	들마 마을회관	포 리회관
			채수일자	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-08
			판정	적합	적합	적합	적합
10	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	불검출	불검출	불검출

순번	시험항목	단위	접수번호	24-107602			
			채수장소				
			부가정보	마전 리 경로당			
			채수일자	2024-10-08			
			판정	적합			
1	일반세균	CFU /mL	100CFU 이하	0	-	-	-
2	총대장균군	/100 mL	불검출	불검출	-	-	-
3	대장균	/100 mL	불검출	불검출	-	-	-
4	암모니아성질소	mg /L	0.5 이하	불검출	-	-	-
5	잔류염소	mg /L	4.0 이하	0.84	-	-	-
6	구리 (Cu)	mg /L	1 이하	불검출	-	-	-
7	아연	mg /L	3 이하	0.015	-	-	-
8	염소이온	mg /L	250 이하	19.2	-	-	-
9	철	mg /L	0.3 이하	불검출	-	-	-
10	망간	mg /L	0.05 이하	불검출	-	-	-



한국수자원공사
Korea Water Resources Corporation

검사성적서

성적서번호

24-107598외 4건

페이지

3/3

우 .41581 대구광역시 북구 중앙대로 500 / 전화 (053) 668-1386 / 전송 (053) 668-1389
물환경센터장 유상준 기술책임자 김경옥 담당 김경옥

먹는물

2024년 10월 31일

낙동강유역관리처장

