

별첨1. 측정결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량(ℓ/min)	측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
09월 23일						
#1	부지경계1	YSP-1045S / 1	10.01	10:33~14:33	0.002	검출한계미만
#2	부지경계2	YSP-1045S / 1	10.03	10:34~14:34	0.002	검출한계미만
#3	부지경계3	YSP-1045S / 1	10.02	10:35~14:35	0.001	검출한계미만
#4	부지경계4	YSP-1045S / 1	10.02	10:36~14:36	0.001	검출한계미만
#5	위생설비입구	YSP-1045S / 1	10.01	10:37~11:17	0.002	검출한계미만
#6	작업장주변(실외)	YSP-1045S / 1	10.02	10:40~12:40	0.001	검출한계미만
09월 24일						
#1	부지경계1	YSP-1045S / 1	10.01	10:41~14:41	0.001	검출한계미만
#2	부지경계2	YSP-1045S / 1	10.01	10:42~14:42	0.001	검출한계미만
#3	부지경계3	YSP-1045S / 1	10.02	10:43~14:43	0.002	검출한계미만
#4	부지경계4	YSP-1045S / 1	10.03	10:44~14:44	0.002	검출한계미만
#5	위생설비입구	YSP-1045S / 1	10.01	10:45~11:25	0.001	검출한계미만
#6	작업장주변(실외)	YSP-1045S / 1	10.03	10:46~12:46	0.002	검출한계미만
#7	음압기	YSP-1045S / 1	10.03	10:48~11:28	0.001	검출한계미만
#8	폐기물반출구	YSP-1045S / 1	10.02	13:03~13:43	0.001	검출한계미만
10월 13일						
#1	폐기물반출구(상차)	YSP-1045S / 1	10.01	08:30~09:10	0.001	검출한계미만
#2	폐기물반출구(상차)	YSP-1045S / 1	10.01	08:30~09:10	0.002	검출한계미만

별첨2-1. 측정지점(2020.09.23. 측정)

측정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1	부지경계1			
		시작 시간: 10시 33분	시작 시간: 14시 33분	
#2	부지경계2			
		시작 시간: 10시 34분	시작 시간: 14시 34분	
#3	부지경계3			
		시작 시간: 10시 35분	시작 시간: 14시 35분	
#4	부지경계4			
		시작 시간: 10시 36분	시작 시간: 14시 36분	
#5	위생설비입구			
		시작 시간: 10시 37분	시작 시간: 11시 17분	
#6	작업장주변(실외)			
		시작 시간: 10시 40분	시작 시간: 12시 40분	

별첨2-2. 측정지점(2020.09.24. 측정)

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계1			
	시작 시간: 10시 41분	시작 시간: 14시 41분	
#2 부지경계2			
	시작 시간: 10시 42분	시작 시간: 14시 42분	
#3 부지경계3			
	시작 시간: 10시 43분	시작 시간: 14시 43분	
#4 부지경계4			
	시작 시간: 10시 44분	시작 시간: 14시 44분	
#5 위생설비입구			
	시작 시간: 10시 45분	시작 시간: 11시 25분	
#6 작업장주변(실외)			
	시작 시간: 10시 46분	시작 시간: 12시 46분	
#7 음압기			
	시작 시간: 10시 48분	시작 시간: 11시 28분	

별첨2-3. 측정지점(2020.09.24. 측정)

	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#8	폐기물반출구	 시작 시간: 13시 03분	 종료 시간: 13시 43분	

별첨2-4. 측정지점(2020.10.13. 측정)

측정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1	폐기물반출구 (상차)			
		시작 시간: 08시 30분	시작 시간: 09시 10분	
#2	폐기물반출구 (상차)			
		시작 시간: 08시 30분	시작 시간: 09시 10분	