

측정일 : 2023년 01월 19일						
시료 번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량(ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의 종류
1	부지경계선1	YSP-1045S / 1대	10.15	10:20~14:20	0.002	기준미만
2	부지경계선2	YSP-1045S / 1대	10.12	10:23~14:23	0.002	기준미만
3	부지경계선3	YSP-1045S / 1대	10.13	10:26~14:26	0.002	기준미만
4	부지경계선4	YSP-1045S / 1대	10.10	10:30~14:30	0.003	기준미만
5	위생설비입구1	YSP-1045S / 1대	10.12	10:40~11:20	0.002	기준미만
6	위생설비입구2	YSP-1045S / 1대	10.11	10:44~11:24	0.003	기준미만
7	작업장주변(실내)1	YSP-1045S / 1대	10.15	10:50~12:50	0.002	기준미만
8	작업장주변(실내)2	YSP-1045S / 1대	10.13	13:00~15:00	0.002	기준미만
9	음압기배출구1	YSP-1045S / 1대	10.14	10:55~11:35	0.002	기준미만
10	음압기배출구2	YSP-1045S / 1대	10.11	10:58~11:38	0.003	기준미만
11	음압기배출구3	YSP-1045S / 1대	10.12	11:02~11:42	0.002	기준미만
12	음압기배출구4	YSP-1045S / 1대	10.14	11:05~11:45	0.003	기준미만
13	폐기물반출구1	YSP-1045S / 1대	10.12	14:00~14:40	0.003	기준미만
14	폐기물반출구2	YSP-1045S / 1대	10.13	14:05~14:45	0.002	기준미만

주식회사제이케이석면연구원

