

측정일 : 2023년 01월 24일						
시료 번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량(ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의 종류
1	부지경계선1	YSP-1045S / 1대	10.14	10:08~14:08	0.003	기준미만
2	부지경계선2	YSP-1045S / 1대	10.14	10:12~14:12	0.002	기준미만
3	부지경계선3	YSP-1045S / 1대	10.15	10:16~14:16	0.002	기준미만
4	부지경계선4	YSP-1045S / 1대	10.11	10:21~14:21	0.003	기준미만
5	위생설비입구1	YSP-1045S / 1대	10.13	10:29~11:09	0.003	기준미만
6	위생설비입구2	YSP-1045S / 1대	10.13	10:34~11:14	0.002	기준미만
7	작업장주변(실내)1	YSP-1045S / 1대	10.14	10:43~12:43	0.002	기준미만
8	작업장주변(실내)2	YSP-1045S / 1대	10.12	12:52~14:52	0.002	기준미만
9	음압기배출구1	YSP-1045S / 1대	10.15	11:21~12:01	0.002	기준미만
10	음압기배출구2	YSP-1045S / 1대	10.13	11:24~12:04	0.003	기준미만
11	음압기배출구3	YSP-1045S / 1대	10.11	11:29~12:09	0.002	기준미만
12	음압기배출구4	YSP-1045S / 1대	10.12	11:32~12:12	0.003	기준미만
13	음압기배출구5	YSP-1045S / 1대	10.14	11:35~12:15	0.002	기준미만
14	폐기물반출구1	YSP-1045S / 1대	10.11	14:05~14:45	0.003	기준미만
15	폐기물반출구2	YSP-1045S / 1대	10.12	14:10~14:50	0.003	기준미만

주식회사제이케이석면연구원

