

측정일 : 2023년 01월 26일						
시료 번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량(ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의 종류
1	부지경계선1	YSP-1045S / 1대	10.15	09:48~13:48	0.002	기준미만
2	부지경계선2	YSP-1045S / 1대	10.12	09:51~13:51	0.003	기준미만
3	부지경계선3	YSP-1045S / 1대	10.13	09:55~13:55	0.002	기준미만
4	부지경계선4	YSP-1045S / 1대	10.12	09:59~13:59	0.002	기준미만
5	위생설비입구1	YSP-1045S / 1대	10.14	10:07~10:47	0.002	기준미만
6	위생설비입구2	YSP-1045S / 1대	10.11	10:11~10:51	0.003	기준미만
7	작업장주변(실내)1	YSP-1045S / 1대	10.13	10:20~12:20	0.002	기준미만
8	작업장주변(실내)2	YSP-1045S / 1대	10.15	12:32~14:32	0.002	기준미만
9	음압기배출구1	YSP-1045S / 1대	10.10	10:59~11:39	0.002	기준미만
10	음압기배출구2	YSP-1045S / 1대	10.13	11:05~11:45	0.003	기준미만
11	음압기배출구3	YSP-1045S / 1대	10.12	11:09~11:49	0.002	기준미만
12	음압기배출구4	YSP-1045S / 1대	10.14	11:12~11:52	0.003	기준미만
13	폐기물반출구1	YSP-1045S / 1대	10.10	13:10~13:50	0.002	기준미만
14	폐기물반출구2	YSP-1045S / 1대	10.12	13:15~13:55	0.002	기준미만

주식회사제이케이석면연구원

