

측정일 : 2023년 01월 26일						
시료 번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량(ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의 종류
1	부지경계선1	YSP-1045S / 1대	10.11	09:32~13:32	0.002	기준미만
2	부지경계선2	YSP-1045S / 1대	10.10	09:37~13:37	0.002	기준미만
3	부지경계선3	YSP-1045S / 1대	10.12	09:41~13:41	0.003	기준미만
4	부지경계선4	YSP-1045S / 1대	10.12	09:45~13:45	0.002	기준미만
5	위생설비입구1	YSP-1045S / 1대	10.14	09:56~10:36	0.003	기준미만
6	위생설비입구2	YSP-1045S / 1대	10.12	10:01~10:41	0.002	기준미만
7	작업장주변(실내)1	YSP-1045S / 1대	10.15	10:18~12:18	0.002	기준미만
8	작업장주변(실내)2	YSP-1045S / 1대	10.13	10:26~12:26	0.002	기준미만
9	음압기배출구1	YSP-1045S / 1대	10.11	10:38~11:18	0.003	기준미만
10	음압기배출구2	YSP-1045S / 1대	10.12	10:43~11:23	0.003	기준미만
11	음압기배출구3	YSP-1045S / 1대	10.15	10:46~11:26	0.002	기준미만
12	음압기배출구4	YSP-1045S / 1대	10.14	10:51~11:31	0.003	기준미만
13	음압기배출구5	YSP-1045S / 1대	10.12	10:55~11:35	0.002	기준미만
14	폐기물반출구1	YSP-1045S / 1대	10.14	13:45~14:25	0.002	기준미만
15	폐기물반출구2	YSP-1045S / 1대	10.12	13:53~14:33	0.002	기준미만

주식회사제이케이석면연구원

