※용궁중학교 교사 석면해체공사 비산측정 용역

(주)제이케이석면연구원
JK Institute of Asbestos Research

측정일 : 2023년 01월 28일						
시료 번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량(ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의 종류
1	부지경계선1	YSP-1045S / 1대	10.12	09:02~13:02	0.002	기준미만
2	부지경계선2	YSP-1045S / 1대	10.12	09:07~13:07	0.003	기준미만
3	부지경계선3	YSP-1045S / 1대	10.11	09:11~13:11	0.002	기준미만
4	부지경계선4	YSP-1045S / 1대	10.13	09:15~13:15	0.002	기준미만
5	위생설비입구	YSP-1045S / 1대	10.10	09:24~10:04	0.002	기준미만
6	작업장주변(실내)1	YSP-1045S / 1대	10.14	09:35~11:35	0.003	기준미만
7	작업장주변(실내)2	YSP-1045S / 1대	10.15	11:46~13:46	0.002	기준미만
8	음압기배출구	YSP-1045S / 1대	10.11	09:42~10:22	0.002	기준미만
9	폐기물반출구	YSP-1045S / 1대	10.10	11:30~12:10	0.002	기준미만

주식회사제이케이석면연구원