

2023 년 12 월 12 일
석면비산정도 측정결과

[별지-첨부1] 석면비산정도측정 결과

시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A23233(1)-#1	부지경계선1	SARA5100/1	10.0	11:42~15:42	0.002	기준치미만
A23233(1)-#2	부지경계선2	SARA5100/1	10.0	11:48~15:48	0.001	기준치미만
A23233(1)-#3	부지경계선3	SARA5100/1	10.0	11:55~15:55	0.001	기준치미만
A23233(1)-#4	부지경계선4	SARA5100/1	10.0	12:00~16:00	0.001	기준치미만
-이하여백-						

2023 년 12 월 13 일
석면비산정도 측정결과

[별지-첨부1] 석면비산정도측정 결과

시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A23233(2)-#1	부지경계선1	SARA5100/1	10.0	09:15~13:15	0.001	기준치미만
A23233(2)-#2	부지경계선2	SARA5100/1	10.0	09:20~13:20	0.001	기준치미만
A23233(2)-#3	부지경계선3	SARA5100/1	10.0	09:25~13:25	0.001	기준치미만
A23233(2)-#4	부지경계선4	SARA5100/1	10.0	09:30~13:30	0.001	기준치미만
A23233(2)-#5	위생설비지점	SARA5100/1	10.0	09:40~10:20	0.001	기준치미만
A23233(2)-#6	폐기물보관지점1	SARA5100/1	10.0	11:20~12:00	0.002	기준치미만
A23233(2)-#7	폐기물보관지점2	SARA5100/1	10.0	11:25~12:05	0.002	기준치미만
-이하여백-						

2023 년 12 월 14 일
석면비산정도 측정결과

[별지-첨부1] 석면비산정도측정 결과

시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A23233(3)-#1	부지경계선1	SARA5100/1	10.0	09:25~13:25	0.001	기준치미만
A23233(3)-#2	부지경계선2	SARA5100/1	10.0	09:30~13:30	0.001	기준치미만
A23233(3)-#3	부지경계선3	SARA5100/1	10.0	09:35~13:35	0.001	기준치미만
A23233(3)-#4	부지경계선4	SARA5100/1	10.0	09:40~13:40	0.002	기준치미만
A23233(3)-#5	위생설비지점	SARA5100/1	10.0	09:50~10:30	0.001	기준치미만
A23233(3)-#6	폐기물보관지점1	SARA5100/1	10.0	11:10~11:50	0.001	기준치미만
A23233(3)-#7	폐기물보관지점2	SARA5100/1	10.0	11:15~11:55	0.001	기준치미만
-이하여백-						

2023 년 12 월 16 일
석면비산정도 측정결과

[별지-첨부1] 석면비산정도측정 결과

시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A23233(4)-#1	폐기물보관지점1	SARA5100/1	10.0	09:55~10:35	0.001	기준치미만
A23233(4)-#2	폐기물보관지점2	SARA5100/1	10.0	10:00~10:40	0.001	기준치미만
-이하여백-						

2023 년 12 월 17 일
석면비산정도 측정결과

[별지-첨부1] 석면비산정도측정 결과

시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /분)	측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A23233(5)-#1	폐기물보관지점1	SARA5100/1	10.0	10:25~11:05	0.001	기준치미만
A23233(5)-#2	폐기물보관지점2	SARA5100/1	10.0	10:30~11:10	0.001	기준치미만
-이하여백-						

2023 년 12 월 18 일
석면비산정도 측정결과

[별지-첨부1] 석면비산정도측정 결과

시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A23233(6)-#1	부지경계선1	SARA5100/1	10.0	09:45~13:45	0.001	기준치미만
A23233(6)-#2	부지경계선2	SARA5100/1	10.0	09:50~13:50	0.002	기준치미만
A23233(6)-#3	부지경계선3	SARA5100/1	10.0	09:55~13:55	0.001	기준치미만
A23233(6)-#4	부지경계선4	SARA5100/1	10.0	10:00~14:00	0.002	기준치미만
A23233(6)-#5	위생설비지점	SARA5100/1	10.0	10:20~11:00	0.001	기준치미만
A23233(6)-#6	폐기물보관지점1	SARA5100/1	10.0	11:05~11:45	0.001	기준치미만
A23233(6)-#7	폐기물보관지점2	SARA5100/1	10.0	11:10~11:50	0.001	기준치미만
-이하여백-						